

Vista general de fachada del inmueble inspeccionado.

ANEXO 1. IMAGENES DIA DE LA PERICIA


PREFERIDA
SEA ALEGRIA
PROHIBIDO ESTACIONAR
PROHIBIDO ESTACIONAR
Ingreso cocheras
Calle Morelos 435
Vista general desde la vía pública; se observa acceso vehicular/cocheras


Sector de ingreso en planta baja; hall de acceso y gabinete de medidor




Detalle de medidor y gabinete eléctrico en planta baja.



Detalle de medidor trifásico e interruptores protectores asociados.



Acceso principal al hall del edificio



Vista interior del hall; sector de circulación y acceso al ascensor.



Ascensor en planta baja, con puertas cerradas



Ascensor en planta baja, con puertas abiertas y cabina visible



Vista general del pozo/
foso del ascensor



Detalle lateral del pozo; guías y elementos de accionamiento/detección.



Detalle del pozo; componentes instalados en sector inferior.



Vista ascendente del hueco del ascensor; guías y cables.



Vista ascendente del hueco del ascensor; guías y cables.



Vista ascendente del hueco; estructura portante superior



Vista ascendente del hueco del ascensor; guías y cables.



Detalle de estructura superior del sistema elevador.


Vista superior del conjunto; techo de cabina
y componentes asociados



Detalle lateral de guías y ménsulas de fijación



Detalle de guías, cables y fijaciones en el hueco.



Palier de piso alto; acceso al ascensor y matafuego.



Ascensor en palier superior, con puertas cerradas.



Ascensor en palier superior, con puertas abiertas



Vista interior de cabina; terminaciones y panel lateral.




Detalle de botonera interior de cabina.



Vista exterior de acceso a sala de máquinas en terraza.



Vista exterior de acceso a sala de máquinas en terraza.



Acceso a sala de máquinas
con puerta abierta.



Ingreso a sala de máquinas; equipo visible en interior.



Vista general de sala de máquinas; equipo de tracción y tablero.



Vista general de sala de máquinas; equipo de tracción y tablero.



Detalle del equipo de tracción y estructura de soporte



Detalle de bancada metálica y fijación al piso.




Detalle de apoyo/bancada y encuentro con paramento lateral.




Detalle de polea auxiliar y estructura portante



Vista lateral del equipo de tracción



Detalle de placa identificatoria de la máquina de tracción



Vista superior/general de la máquina de tracción instalada



Detalle lateral del motor y poleas del sistema.



Vista interior de sala de máquinas hacia acceso a terraza; extintor y tablero seccional.




Detalle de matafuego instalado en sala de máquinas.



Detalle de tablero eléctrico seccional/protecciones




Vista general del tablero de maniobra/comando con gabinete abierto.




Detalle interior del tablero de maniobra/comando

ANEXO 2. IMGENES SATELITALES




Morelos
BIOFUNCIONAL
| Kinesiología y...
Caballito Norte
Teatro Calderón
Almte. F.J. Seguí
Morelos 435
Tío Musa
Comisaría Vecinal 6-B
YPF
Inmueble de autos
Cno. Interno
Av. Avellaneda
Morelos
Bogotá
Plaza del Ángel Gris
Bogotá



Signature Not Verified
Digitally signed by PIRES DIEGO
Date: 2026.09.12 16:53:38 ART